



**ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
PEÑOL-ANTIOQUIA
FLORITO 2012**
Calle 9 # 8-03 INT (103)

LEVANTAMIENTO E INFORME POR:
Alexandra Botero Mesa
Jessica Tatiana Yepes Osorio

VULNERABILIDAD FÍSICA

Estructura:

- No tiene humedades y las grietas en los muros están resanadas. **Anexo foto 1**
- La vivienda no tiene hundimientos.
- Las condiciones del techo son deficientes, el techo esta hecho de teja de barro, madera y guadua.
- Los muros son todo de 0.10m de grosor y están hechos de ladrillos pintados con cal.
- La casa está ubicada en un sector con pendientes medias a fuertes y cada una hacia diferente lado. **Anexo foto 2**
- También hay que tener en cuenta que la fachada lateral derecha está corriendo riesgo de deslizamiento ya que a 0.70m hay un talud de aproximadamente la altura de la casa. **Anexo foto 3.**



Fotografía 1. Cocina

Alexandra Botero Mesa y Jessica
Tatiana Yepes Osorio
Fecha: 29-10-2012



Fotografía 2. Pendiente posterior de la vivienda
Alexandra Botero Mesa y
Jessica Tatiana Yepes Osorio
Fecha: 18-09-2012



Fotografía 3. Talud
Alexandra Botero Mesa y
Jessica Tatiana Yepes Osorio
Fecha: 18-09-2012



Instalaciones:

- No tienen servicio de gas por red, utilizan pipeta.
- Cuentan con servicios eléctricos.
- Cuentan con acueducto. **Anexo foto 4**
- También cuentan con agua de un nacimiento.



Fotografía 4. Caja de inspección acueducto

Alexandra Botero Mesa y Jessica
Tatiana Yepes Osorio
Fecha: 18-09-2012

Calidad de los materiales:

- Los muros están hechos de ladrillos y están pintados con cal y pintura en el exterior.
- El baño también es en ladrillos mas pintura con puerta de madera, no cuenta con impermeabilizante o con enchape para la humedad.
- El piso esta hecho de cemento, se considera que puede ser un peligro ya que en la casa habita un bebe de 15 meses.
- Los techos están en deficientes condiciones ya que están muy deteriorados y los materiales no son buenos. La madera está en muy mal estado ya que permanece húmeda. **Anexo foto 1, 2 y 5.**
- Las puertas son la mayoría en madera, la única que no lo es, es la de acceso a la casa que está hecha en lámina. **Anexo foto 6**
- El techo del baño es de tejas de eternit (asbesto cemento), es riesgoso por que los muros del baño tienen humedad y la teja no está bien sostenida



Acceso a servicios públicos: calificación de acceso medio

- Cuentan con electricidad
- Tienen acueducto
- No tienen teléfono
- Si cuentan con alcantarillado

VULNERABILIDAD AMBIENTAL

Disposición de residuos sólidos

La recolección de las basuras son los días martes (inorgánicas) y jueves (orgánicas).

Pero a las personas les toca llevar la basura hasta la carretera y muchas veces no lo hacen sino que la queman o la tiran en la parte de atrás de la vivienda.

En la vivienda se reciclan papel y vidrio, pero lo hacen en vano porque se almacenan fuera de la vivienda, la lluvia los daña o en el caso de las botellas hay estancamiento de agua. **Anexo foto 7**

Higiene de la vivienda

Al interior de la vivienda es un poco aseado, se percibe desorden por el tamaño de la casa y porque hay un bebé en la casa.

El exterior es muy sucio y desorganizado, hay basuras afuera y recipientes con agua recogida corriendo el riesgo de que haya mosquito de dengue.

En la parte exterior de la casa está el baño.

Presencia animal

En la casa hay un perro de raza grande, cuando no está afuera en el jardín de la casa permanece encerrado en lo que en los planos se interpreta como cuarto útil.

El perro no está bien cuidado, ni bien alimentado y tampoco está en las mejores condiciones higiénicas.



VULNERABILIDAD SOCIO-ECONÓMICA

- En la vivienda viven 3 personas: dos mayores y un bebé.
Alejandra Milena Henao (20 años), Ignacio Andrés Naranjo Guzmán (20 años) y David Andrés Naranjo Henao (15 meses).
- Los ingresos y los gastos de la casa los cubre Ignacio ya que él es el único que trabaja (oficios varios) y gana un salario inferior al mínimo (\$350.000).
- Gastos: comida, energía, acueducto, arriendo, gas (pipeta) y transporte (gasolina moto)
- El nombre del propietario de la vivienda es Duvan Hincapié.
- no trabajan en la agricultura, ni en la ganadería.
- se puede decir que se considera que este es el aspecto más preocupante en esta familia y en esta vivienda. Esta familia cuenta con muy pocos ingresos, lo que se hace preocupante es que el bebé no está en las mejores condiciones ya que sufre de asma quizás por las condiciones ambientales de la vivienda. También se considera así porque más adelante tendrán que darle educación al niño y no tienen los ingresos suficientes. La madre tiene 20 años y consideramos que está a tiempo de estudiar para sacar a su hijo adelante.



ANEXO FOTOS

Fotografía . Techos

Alexandra Botero Mesa y Jessica Tatiana Yepes Osorio

Fecha: 18-09-2012



Fotografía . Estado de techos exteriores

Alexandra Botero Mesa y Jessica Tatiana Yepes Osorio

Fecha: 18-09-2012





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

Fotografía. Estado de techos internos

Alexandra Botero Mesa y Jessica Tatiana Yepes Osorio

Fecha: 29-10-2012



Fotografía. Puertas y agrietamiento resanado

Alexandra Botero Mesa y Jessica Tatiana Yepes Osorio

Fecha: 29-10-2012





Fotografía. Poca higiene en el exterior de la casa

Alexandra Botero Mesa y Jessica Tatiana Yepes Osorio

Fecha: 18-09-2012



Fotografía. Higiene en el interior de la casa

Alexandra Botero Mesa y Jessica Tatiana Yepes Osorio

Fecha: 18-09-2012

