



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

Integrantes:

**Gustavo Figueroa Sierra, Johana Moya Palacios, Juan Camilo Arango
Vivienda # 7**

Numero habitantes de la vivienda: 4

- Rosmira del Carmen Londoño Taborda edad 55 años
- Rodrigo de Jesús rivera Rivera, edad 60 años
- Diana carolina rivera Londoño, edad 14 años
- Johnny Alexander Jiménez Rivera, edad 8 años

Estrato socioeconómico: 1

La vivienda fue calificada de la siguiente manera:



Aspectos de la vulnerabilidad física:

Revisión de las condiciones de los pisos, paredes, techos y acceso a servicios públicos. De acuerdo a estos factores se evaluó la vulnerabilidad física, de la vivienda, las condiciones se han consideradas deficiente.

Pisos:

En términos de piso su estado se considera regular, debido a que en la vivienda se presentan hundimientos y desplazamientos.



Condiciones de piso

Fotografía 1

Fotógrafo: Gustavo Figueroa Sierra, Johana Moya Palacios, Juan Camilo Arango / 18-09-2012



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

Paredes:

Las paredes se encuentran en estado deficiente, debido a que se presentan grietas, humedades, método constructivo inadecuado e inestabilidad.



Condiciones de paredes

Fotografía 2

Fotógrafo: Gustavo Figueroa Sierra, Johana Moya Palacios, Juan Camilo Arango / 18-09-2012



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

Techos:

En términos de las condiciones del techo, se puede decir que su estado es malo, ya que se presenta combinación de materiales, mal soporte y anclaje.



Condiciones de techo

Fotografía 3

Fotógrafo: Gustavo Figueroa Sierra, Johana Moya Palacios, Juan Camilo Arango / 18-09-2012



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

Acceso a servicios públicos:

Se consideran limitados, porque solo se presentan instalados los servicios de agua y electricidad.



Condiciones de servicios públicos

Fotografía 4

Fotógrafo: Gustavo Figueroa Sierra, Johana Moya Palacios, Juan Camilo Arango / 18-09-2012



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

Acceso a fuentes de agua.

El agua se obtiene por medio de un nacimiento y acueducto municipal



Acueducto
Fotografía 5

Fotógrafo: Gustavo Figueroa Sierra, Johana Moya Palacios, Juan Camilo Arango / 18-09-2012



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

Terreno:

El terreno tiene una pendiente media con tendencia a fuerte



Condiciones del terreno

Fotografía 6

Fotógrafo: Gustavo Figueroa Sierra, Johana Moya Palacios, Juan Camilo Arango / 18-09-2012



Aspectos de la vulnerabilidad socio económica:

Condición: Desplazados

Condiciones de hacinamiento:

Área de la vivienda m²: área construida: 45.9m²

Número de habitantes: 4

Edades:

Femenino: 55 y 14 años

Masculino: 60 y 8 años

Actividad económica:

Actualmente no hay una actividad económica estable, debido a la incapacidad física que presentan las dos personas responsables del hogar. Anteriormente se dedicaban a la avicultura y agricultura.



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**



Actividades economía

Fotografía 7

Fotógrafo: Gustavo Figueroa Sierra, Johana Moya Palacios, Juan Camilo Arango / 18-09-2012

Ingresos económicos:

No trabajan, apoyo de dinero por familiares

Aspectos de la vulnerabilidad Ambiental:

Manejo de residuos sólidos:

Recolección de residuos sólidos y la materia orgánica es utilizada como abono para las plantas.



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**



Disposición de residuos sólidos

Fotografía 8Fotógrafo: Gustavo Figueroa Sierra, Johana Moya Palacios, Juan Camilo Arango / 18-09-2012

Manejo de aguas residuales:

Por medio del alcantarillado público



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**



Condiciones de aguas residuales

Fotografía 9

Fotógrafo: Gustavo Figueroa Sierra, Johana Moya Palacios, Juan Camilo Arango / 18-09-2012

Condiciones higiénicas internas:
En términos de la higiene es buena



Condiciones higiénicas internas

Fotografía 10

Fotógrafo: Gustavo Figueroa Sierra, Johana Moya Palacios, Juan Camilo Arango / 18-09-2012

Condiciones higiénicas externas de la vivienda:

Las condiciones higiénicas externas de la vivienda son regulares, por la presencia de residuos sólidos, y criaderos de animales manejados de una forma inadecuada, como lo es la avicultura y la agricultura.

Contaminación del aire:

Se presentan malos olores, por las diferentes actividades avícolas y por la porcicultura.

Condiciones del suelo:

Se presentan movimientos en masa y filtraciones. Con una pendiente fuerte.



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

En terreno vecino se encuentra un cultivo de plátano que se encuentra afectando el terreno de la vivienda



Condiciones del suelo

Fotografía 11

Fotógrafo: Gustavo Figueroa Sierra, Johana Moya Palacios, Juan Camilo Arango / 18-09-2012

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE:

Uso del suelo:

En el presente este suelo es residencial.

De la observación se puede deducir que existen amenazas antrópicas como los movimientos en masas.



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

La vivienda es propia:

Rosmira del Carmen Londoño

Historia:

15 años de construida

Código EPM: 8053505

Código: 76285APP