

INFORME PRESENTADO POR

- Alejandro García Morera
- Natalia Estefanía Díaz Mendoza

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO Y LA VIVIENDA.

VULNERABILIDAD SOCIO-CULTURAL La casa de la señora Elvia Rosa Hernández, con la Nomenclatura 659470691, ubicada en el Barrio Florito Rural, desde que se abren sus puertas, la Casa se convierte en el espacio poco familiar ya que la señora Elvia, aunque vive con otras personas, a su alta edad; mantiene sola en la casa junto con su gata,

-Muy de vez en cuando -ella nos dice, se reúnen con los niños y los adultos que viven allí.

En la casa viven 5 personas ; la casa tiene un área total de 88.79 m² y ellos duermen en 4 habitaciones, su dimensiones son las siguientes

EDAD/ Años	GENERO
64	F
38	F
21	F
19	M
8	M

Área Total Casa: 88.79m ²
Número de Habitaciones: 4
- Área Habitación 1: 11.04m ²
- Área Habitación 2: 8.25m ²
- Área Habitación 3: 7.28m ²
- Área Habitación 4: 6.07m ²

A pesar de que la vivienda no se encuentra en las mejores condiciones, satisface un amplio conjunto de necesidades, garantizando protección y abrigo frente al medio físico y social, la separación y aislamiento para lograr la privacidad de la familia y el de cumplir con funciones básicas como la preparación y consumo de alimentos, el aseo personal, el reposo, entre otros.

Las ventajas a diferencia de otras viviendas, es que cuenta con electrodomésticos (estufa a gas, tv equipo de sonido) que facilitan las labores diarias.

Elvia Rosa Hernández, afirma que sabe sobre el peligro de las amenazas que se presentan en el territorio que lo convierte en una zona de riesgo ante un sismo, torrenciales de lluvias o deslizamientos, que provocaría que las viviendas incluyendo la de ella, se hundieran o se desplomaran, pero ante

esto, ella no sabría qué hacer, y no sabría a quién recurrir ya que prácticamente mantiene sola.

Su entorno en cuanto a convivencia es agradable, ella habla mucho con los vecinos mientras alimenta a los animales que tiene para sus ingresos económicos.



Fotografía 1.
Casa Elvia Rosa
Hernández
Natalia Díaz, y, Alejandro
Morera.
Fecha: 29-10-2012



Fotografía 2.
Habitación principal
Natalia Díaz, y, Alejandro
Morera.
Fecha: 29-10-2012

VULNERABILIDAD Estructura de las Paredes:

FISICA

La casa cuenta con una con estructura con dos tipos de materiales debido a que anteriormente algunas paredes internas se desplomaron.

Internamente está construido en madera, y externamente en adobe.

Algunas paredes tienen grietas pero haciendo un análisis general de la vivienda podemos decir que sus condiciones son buenas.



*Fotografía 3.
Grietas de las paredes
Natalia Díaz, y, Alejandro
García.
Fecha: 29-10-2012*



*Fotografía 4.
Paredes madera
Natalia Díaz, y, Alejandro
García.
Fecha: 29-10-2012*

Estructura de los pisos:

Las Condiciones de los pisos internamente no es la mejor pues con el tiempo se hacen hundimiento y desplazamientos en el suelo. Varias veces se han hecho recubrimientos rígidos con cemento, pero su durabilidad no es buena provocando nuevamente el hundimiento de este



*Fotografía 5.
Hundimiento del suelo en el
corredor de la casa
Natalia Díaz, y, Alejandro
García.
Fecha: 29-10-2012*



*Fotografía 6.
Calidad de los materiales de
los pisos
Natalia Díaz, y, Alejandro
García.
Fecha: 29-10-2012*

Estructura de los techos:

Las condiciones del techo es malo ya que no tienen soporte anclaje y tiene combinaciones de materiales como : Zinc y Asbesto cemento, también se encuentran internamente goteras las cuales aún no se le han hecho su debida reparación



Fotografía 7.
Condiciones del Techo
Natalia Díaz, y, Alejandro
García.
Fecha: 29-10-2012

Acceso a Servicios públicos:

La casa cuenta con Acceso a Servicios públicos como Agua, Electricidad, Alcantarillado, Recolección de basuras, Gas, Telecomunicaciones.



Fotografía 8.
Cuenta de Servicios Públicos
Natalia Díaz, y, Alejandro
García.
Fecha: 29-10-2012

VULNERABILIDAD ECONOMICA La actividad económica que ellos practican es la venta de animales, y reciben otros ingresos por parte del papá del niño de 8 años, aproximadamente de un presupuesto de \$430.00 pesos mensuales. El señor no vive con ellos y se encuentra actualmente en Cartagena laborando.

Esta plata generalmente se utiliza en el pago de el colegio de el niño, en el mercado , en los servicios publicos y en transporte.



*Fotografía 9.
Galpones
Natalia Díaz, y, Alejandro
García.
Fecha: 29-10-2012*

VULNERABILIDAD AMBIENTAL. La casa cuenta con un plan de Manejo de Residuos Sólidos ofrecido por el municipio, también en el manejo de aguas residuales mediante el Alcantarillado Municipal.

Cada 8 días pasa un niño recogiendo las botellas de vidrio para reciclar. Las Condiciones higiénicas internas de la vivienda son regulares, puesto que asean la casa cada 8 días, y los animales mantienen entrando en ella. Las condiciones higiénicas externas de la vivienda son malas ya que a la hora de separación de los residuos orgánicos de los inorgánicos dejan estos residuos al aire libre junto a los animales, aparte de generar malos olores, también quedando expuestos a generar enfermedades.



*Fotografía 10.
Condiciones
Higiénicas Internas
Natalia Díaz, y,
Alejandro García.
Fecha: 29-10-2012*



Fotografía 11
Condiciones
Higiénicas Externas
Natalia Díaz, y,
Alejandro García.
Fecha: 29-10-2012



Fotografía 12.
Condiciones
Higiénicas Externas
Natalia Díaz, y,
Alejandro García.
Fecha: 29-10-2012

OTRA
INFORMACION
RELEVANTE

De la observación se puede deducir que existen amenazas antrópicas como:
Erosión y sedimentación

Las paredes se cayeron y se construyeron muros o divisiones en la parte interior de la casa en madera

También se reventó el piso y se hundió, después crearon una superficie de cemento

IMPORTANTE: No saben que hacer ante un caso de riesgo

La vivienda es: Propia