



INFORME DE ANÁLISIS DE FACTORES DE VULNERABILIDAD BARRIO FLORITO

Santiago Rodríguez

Vivienda No. 09

Propietario: Luis Carlos Marín

FACTORES DE VULNERABILIDAD FISICA

Paredes: Las paredes de la vivienda están construidas en tablillas de .02m de grosor, sin medida definida y pegadas con clavos a unas columnas de madera. Su calificación es mala pues se encuentra con grietas, inestabilidad y un método constructivo inadecuado



Fotografía: Santiago Rodríguez Restrepo
fachada frontal.
29/10/2012 – 11:27. a.m.



Fotografía: Santiago Rodríguez Restrepo
Grieta de pared-1.
29/10/2012 – 11:29 a.m.

Pisos: Está construido en madera al interior de la vivienda y una parte del corredor, la otra parte es una losa flotante (fotografía-pisos1); las condiciones de este son deficientes pues se encuentra mal soportado, con hundimientos, inestabilidad y desplazamiento.



Fotografía: Santiago Rodríguez Restrepo
Pisos-1
29/10/2012 – 11:32 a.m.



Fotografía: Santiago Rodríguez Restrepo
pisos-2
29/10/2012 – 11:43 a.m.

Techos: Está hecho de teja de asbesto cemento y teja de barro, soportado por cerchas de madera y un caballete en mala condición, tiene 2 bajantes y una canaleta para dos pendientes del 25%. Las condiciones de este techo son malas pues encuentra con goteras, tejas quebradas y cerchas en mala condición (fotografía de cerchas-3).



Fotografía: Santiago Rodríguez Restrepo
Techos-1.
29/10/2012 – 11:38 a.m.



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**



Fotografía: Santiago Rodríguez Restrepo
techo interior.
29/10/2012 – 11:42 a.m.



Fotografía: Santiago Rodríguez Restrepo
cerchas-3.
29/10/2012 – 11:44 a.m.



Servicios públicos: Tiene los servicios básicos, agua, electricidad y alcantarillado. Tiene un tanque de captación de aguas lluvias

Terreno: la vivienda está establecida sobre un terreno con una pendiente que pasa de media a fuerte, se ve poco estable.

Datos del habitante: El propietario Luis Carlos Marín de 36 años de edad sexo masculino.

Sus condiciones de hacinamiento es 1 pues vive solo. Su salario es \$ 200.000

Provenientes de actividades agrícolas informales (gallinas, cerdos, vacas).fotografía animales-1

Condiciones higiénicas: En general son malas, internas y externas; hay contaminación en el aire proveniente de los animales (basuras, aguas residuales, excremento). Además de disponer en gran parte de los residuos sólidos en el suelo en corrientes de agua y las otras son quemadas cerca a la vivienda.



Fotografía: Santiago Rodríguez Restrepo
Animales-1.
29/10/2012 – 11:49 a.m.

Suelo: El uso que se le tiene asignado es residencial y agrícola, está en malas condiciones por erosiones y movimientos de masa ocurridos en meses pasados.