



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

Evaluación de daños

**Proyecto de Investigación
Evaluación de la vulnerabilidad
en la zona inundable de la
cabecera urbana del municipio
de Salgar, Antioquia**

DESCRIPCIÓN:

Se representa la clasificación de daños en los predios de la cabecera urbana.

INFORMACIÓN DE REFERENCIA:

Sistema de coordenadas: MAGNA Colombia Bogota

CONVENCIONES:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| Algun daño estructural | Daños estructurales mayores |
| Algunos sedimentos | Sin daño |
| Algún daño estructural | Sin daño (En peligro) |
| Colapso | |

Acercamiento a la zona urbana evaluada



Fecha de elaboración: Junio de 2018